

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ Школа "Липовая роща"

А.Н. Никитина

«05» декабря 2022г.

**План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности  
на 2022-2023 год (основное здание)**

№ п/п	Предписание (номер, дата)	Вид нарушения	Место выявленного нарушения	Срок устранения	Ответственные
<b>г.Ижевск, Вараксинский бульвар,47В</b>					
1	№03/64/18-000-2022/0214рс/1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, не определен класс зоны (п.30 «Правил противопожарного режима в РФ» )	Помещения складского назначения, архив на 1 этаже	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
2		Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (сч.1,4,5,6,52,54,83,84 ФЗ от 2.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.4.4 таблица 1 СП 486.1311500.202001.08.2023)	Кабинет психологической службы на 1 этаже	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
3		Помещение не защищено автоматической пожарной сигнализацией (ст.1,4,5,6,52,54,83,84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.4.4. таблица 1 СП 486.1311500.2020)	Пищеблок	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
4		Пожарные извещатели, срок службы более 10 лет (ст.1,4,5,6 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.4.2.4.3 ГОСТ Р 53325-2012)	по учреждению	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.

5		Расстояние от учебного корпуса 1 степени огнестойкости до здания холодного склада менее 15м сигнализацией (ст.1,4,5,6 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.4.3; 4.15. таблица 1 СП 4.13130.2013)		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
6		Автоматический контроль ППКП исправности линий связи с ИП осуществлялся без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п.7.4.1. ГОСТ Р 53325-2012; пп.3.20. 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п.14.4 СП 5.13130.2009)		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
7		Активация выходов ППКП, предназначенные для формирования сигналов управления СКУД объекта при срабатывании ИП не осуществилась (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п.7.1.3. СП 484.1311500.2020)		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
8		Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями ( световые табло «Выход» и звуковые оповещатели) не осуществляется (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59639-2021; п.7.4.1.ГОСТ Р 53325-2012; пп.3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п.14.4 СП 5.13130.2009)		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.

9		Активация светового пожарного оповещателя табло «Выход» не осуществлялась (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59639-2021; 3.3 СП 3.13130.2009)	группа детей с 4-7 лет	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
<b>г.Ижевск, проезд Кедровый,14</b>					
1		Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, не определен класс зоны (п.30 «Правил противопожарного режима в РФ» )	складское помещение на 2 этаже	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
2		Помещение не разделено между собой противопожарными преградами (ст.1,4,5,6,88 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.5.4.7. СП 2.13130.2020)	складское помещение на пищеблоке	01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
3		Допускается складирование различных предметов (п.16 «Правил противопожарного режима в РФ» )	подвальное помещение		Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
4		Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно осуществился без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п.7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п.5.12 СП 484.1311500.2020; п.14.4 СП 5.13130.2009)		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.
5		Автоматический контроль целостности линий связи с пожарными оповещателями ( световые табло «Выход» и звуковые оповещатели) не осуществляется (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.

		ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59639-2021; п.7.4.1.ГОСТ Р 53325-2012; пп.3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п.14.4 СП 5.13130.2009)			
6		Автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно осуществился без включения соответствующей световой индикации и звуковой сигнализации (ст.1,4,5,6 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п.7.2 ГОСТ Р 59638-2021; п.7.2.8 ГОСТ Р 53325-2012; п.5.12 СП 484.1311500.2020; п.14.4 СП 5.13130.2009)		01.08.2023	Зам. дир. по АХР Чепкасова Н.В.